

电化IP 改性时的注意点


~开始~

为了能更有效的使用我公司的**IP**，请先阅读本资料后再作测试。

并且、有什么不明白的地方请及时来电咨询。

挤出机（参考；小型机的时候）

- ◆ 东芝机械（株）制 TEM-35B
- ◆ 螺杆直径 37 mm
- ◆ L / D 31.9
- ◆ 过滤网 60 / 80 / 60
- ◆ 螺杆构成图



挤出条件

◆ 螺筒设定温度(°C)

【使用MS-NA/MS-NB】

DH	C5	C4	C3	C2	C1
260	260	280	280	280	230

【使用MS-NC】

DH	C5	C4	C3	C2	C1
260	260	260	260	260	230

- 螺杆转数 250 r p m
- 吐出量 25 k g / h r

挤出时的注意点

- ◆ 通风孔发生漏料的时候、把C4或C5的温度稍微调高一点、把回转数稍微调低，使混练稍微柔和一点。但是转数调得太低的话，有可能影响IP的分散性。所以需要找到一个平衡点。
- ◆ 由于螺杆和原料的不和等原因造成挤出不稳定的时候、请微调一下吐料量以及回转数。
- ◆ 为了防止发生空心料或形状不合的情况，请把胶丝冷却水槽温度稍微调高一下。
 - <请把水槽温度调整在以下范围>
 - ◆ 低耐热产品 (VSP105~115℃)大概的水槽温度是60~70℃
 - ◆ 中耐热产品 (VSP120~125℃)大概的水槽温度是70~80℃
 - ◆ 高耐热产品(VSP130~150℃)的水槽温度80~90℃。

耐热ABS 耐热温度测定用试验片 成型条件

- ◆ 用耐热ABS注塑成型试验片（为了测定耐热温度）的时候，如果注塑条件跟一般ABS一样的话，试验片里会留下试验片残留，进而造成耐热温度不稳定。所以请注意设定注塑条件。
- ◆ 请以以下成型条件为参考，制造试验片。

耐热ABS成型条件

項目		耐热等级		
		VSP: 107~115°C HDT: 87~95°C	VSP: 120~125°C HDT: 100~104°C	VSP: 130~150°C HDT: 107~126°C
预备干燥温度[°C]		90~100	90~100	100~110
螺筒温度[°C]	C1	200~220	210~230	220~240
	C2	210~240	220~250	230~260
	C3	220~250	230~260	240~270
	ノズル	220~245	230~255	240~265
模具温度[°C]		50~80		
螺杆转数[rpm]		50~80		
背压[kgf/cm ² G]		5~10		